

Brückenkartierung an der Ulster

Datum: 13.01.2010

Nr	Rechts- wert	Hoch- wert	Lagebeschreibung	Größe	Zustand des Bauwerkes	Wasser- tiefe	Durch- lässigkeit	Bemerkungen	Handlungsbedarf
1	3568408	5616519	in Motzlar	10x50m	intakt	30cm	1	breite, steinige Unterführung	
2	3567476	5617508	Ortseingang Schleid	5x30m	baufällig	40cm	2	Brücke wird hauptsächlich für Landwirtschaft genutzt ; sehr verkehrsberuhigt	
3	3567097	5619439	Ortseingang Geisa	10x50m	intakt	40cm	2	Gewässerumfeld nicht verbaut; Gehölzsaum vorhanden	
4	3567377	5620269	in Geisa	1,5x20m	intakt	20-30cm	2	Fußgängerbrücke bei Gartenkolonie; keine steilen Ufer; Ufergehölze vorhanden	
5	3567391	5620551	Zentrum Geisa	6x60m	intakt	30-40cm	4	Ufergehölz vorhanden	<u>dringender</u> Einbau von <u>Bermen</u> notwendig!
6	3567907	5622111	zw. Geisa und Borsch	8x40m	intakt	30-50m	1	flache Ufer; Ufergehölz vorhanden	
7	3567979	5622410	Ortseingang Borsch	6x30m	intakt	30cm	2	rechts steiles Ufer; links sehr schmale Unterführung; Straße nicht oft befahren	
8	3567063	5624679	Ortseingang Buttlar	40x10m	intakt	40cm	3	sehr steile Ufer; Straße sehr stark befahren; am rechten Ufer kaum Gehölz	<u>dringender</u> Einbau von <u>Bermen</u> notwendig!
9	3566577	5626093	in Wenigentaft	2x80m	intakt	40cm	1	Fußgängerbrücke	
10	3567628	5628318	zw. Wenigentaft und Pferdsdorf	4x20m	intakt	50cm	1	Brücke für Landwirtschaft; Ufergehölz einzeln vorhanden; starke Grünlandnutzung	
11	3567945	5629533	in Pferdsdorf	8x50m	intakt	30cm	1	gute Durchwanderbarkeit, sehr wenig Verkehr	
12	3568774	5630621	bei Pferdsdorf; Ortsausgang	1x30m	intakt	40cm	1	Wasserwirtschaftliche Anlage, nur für Fußgänger	
13	3569155	5630796	bei Pferdsdorf; Ortsausgang	12x60m	intakt	50cm	1		
14	3569224	5631501	in Unterbreizbach	10x60m	intakt	50cm	2	Umfeld stark verbaut, Durchlässigkeit aber vorhanden	
15	3569164	5631653	in Unterbreizbach	4x20m	intakt	>50cm	1	Versorgungsbrücke; kein Verkehr, allerdings auch kein Ufergehölz	
16	3569140	5631738	in Unterbreizbach	10x30m	intakt	40cm	1	wenig Verkehr, kein Ufergehölz	